



Skuć zniszczoną część krawężników. Oczyścić hydrodynamicznie wskazane powierzchnie betonowe. Reprofilować powierzchnie metodą tynkarsko malarską przy użyciu zapraw PCC.

— powierzchnia oczyszczana do głębokości 3cm
— część krawężnika do wymiany

UWAGA:
Ze względu na brak możliwości,na etapie prac projektowych, określenia w pełni stanu technicznego elementów zakrytych, przyjęto technologię remontu jak na rys. 15.1 i 15.2. Jednak w przypadkuodsłonięcia części zakrytych, na etapie prac wykonawczych, i stwierdzeniu możliwości przeprowadzenia remontu poprzez oczyszczenie i reprofilację powierzchni, po przeprowadzonej wizji w terenie Projektant może dopuścić stosowanie ww. technologii remontu.

Zestawienie powierzchni reprofilowanych i objętości betonu

Element	*Powierzchnia [m2]*	*Objętość [m3]*
Opaska brzegowa 49+057–49+065 BP	*10,2*	*0,5*
Opaska brzegowa 49+057–49+080 BL	*50,1*	*1,6*
Schody	*9,3*	*0,4*
RAZEM	*69,6*	*2,5*



Biuro Inżynieryjno-Projektowe **MPG**
ul. Zdrojowa 55, 43-356 Bujaków
biuro@mpgprojekt.pl; tel. 505-692-901, 517-571-466

INWESTOR:	Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	
ZADANIE:	Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycji pn. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb.	STADIUM: **PB** STRONA: SKALA: 1:20
TYTUŁ RYSUNKU:	**Wylot KD800 w km 49+057, BP - (W29) - remont opasek brzegowych, schodów skarpowych**	DATA: 13.07.2020
PROJEKTANT:	mgr inż. Monika Grzeszczuk nr upr. SLK/6843/PWBH/18, spec. inż-hydrotechniczna	BRANŻA: IH
ASYSTENT:	inż. Paweł Grzeszczuk	NR RYS: **4.1**